



Provincia  
di Pistoia

# Piano Territoriale Coordinamento

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1

## Montagna Pistoiese

### Responsabile del Procedimento

Dr. Agr. Renato Ferretti

Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

### Metodologia e coordinamento

Ilaria Bonanno

### Rilievo ed elaborazioni a cura di

Arch. Lara Monti

### Informatizzazione

Walter Tosi

Atlante degli Edifici di  
Rilevante Valore Storico Architettonico





Provincia di Pistoia  
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione  
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Promozione, Turismo e Commercio  
Corso A. Gramsci n° 110 – 51100 Pistoia ☎ +39.0573.374400 +39.0573.374436

## **Piano Territoriale di Coordinamento**

### **Atlante degli Edifici di rilevante valore Storico – Architettonico**

Al fine di aggiornare e implementare correttamente il Quadro Conoscitivo del P.T.C. e' stato predisposta una ricerca da parte del Servizio di Pianificazione e Risorse del Territorio coadiuvato da un incarico esterno all'arch. Lara Monti consistente nella ricognizione dei Beni Storici - Architettonici dell'intera Provincia di Pistoia, attraverso un'analisi per ogni comune con l'individuazione degli Edifici di Rilevante Valore Storico - Architettonico.

L'analisi è stata svolta in relazione alla EX Legge 1089/39, D.P.R. 805/75, D.L.C.S. 490/99 divenuto testo unico n. 41 del 22 Gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002 n. 37). Nella ricerca e nell'analisi del lavoro sono stati evidenziati 600 Edifici di Rilevante Valore su tutta la Provincia di Pistoia

E' da mettere in evidenza che lo studio realizzato ha catalogato anche edifici non vincolati dalla sovrintendenza, ma che comunque hanno una valenza storica-architettonica da non poter essere esclusi.

Il nostro quadro conoscitivo e' corredato per ogni Comune da una schedatura che descrive il patrimonio artistico - architettonico di Rilevante Valore Storico. Questo lavoro sara' un utile strumento per la tutela e della valorizzazione degli edifici del nostro territorio che marciano l'identità e la storia di ogni singolo Comune.

#### **Il lavoro è stato così organizzato:**

1. **Analisi del lavoro esistente:** sono state analizzate le schede di rilevazione adottate da ogni singolo comune, presentate per i Piani Strutturali e per i Regolamenti Edilizi. E' stato verificato attraverso confronti che alcune schedature erano troppo complicate altre invece erano mancanti di informazioni.

2. **Realizzazione della schedatura:** sono stati creati due tipi di schede, in questo quadro di ricognizione, che possono dare informazioni chiare e semplici dell'immobile preso in esame valutando le necessita complessive dei comuni.

L'obiettivo del Progetto è stato quello di costruire una banca dati georeferita che attraverso l'utilizzo di internet e l'impiego di un Web Gis, permetta all'utente (comuni, studenti, storici, liberi professionisti etc.) l'individuazione geografica e la consultazione delle informazioni relative ad ogni singolo Edificio di Rilevante Valore Storico Architettonico nell'intera Provincia di Pistoia .

La ricerca dell'immobile potrà essere fatta per varie categorie esempio: per Comune, per oggetto, etc.

I comuni quindi potranno acquisire la schedatura, stamparla, compilarla o completarla con i propri dati, e utilizzarla per il proprio lavoro.

La scheda quindi potrà essere utilizzata come scheda BASE per tutti i comuni.

Le schede si suddividono in:

## **SCHEMA SINTETICA**

## **SCHEMA ANALITICA**

**La scheda sintetica contiene i seguenti dati:**

- Comune
- Oggetto (Denominazione e Località)
- Aspetti Tipologici (Tipologia, Impianto tipologico)
- Riferimenti Catastali
- Epoca di costruzione
- Valore Storico - Architettonico
- Normativa di Riferimento

La scheda sintetica è stata realizzata per tutti i comuni ricomprendendo in parte dai dati raccolti, dai lavori presentati dai comuni e alcune collaborazioni con gli stessi,

**La scheda analitica**

Completa i dati della scheda sintetica con elementi piu' specifici e potrà essere implementata da parte dei comuni per una gestione di un archivio completo

Oltre agli elementi della scheda sintetica contiene:

- Descrizione dell'oggetto (Aspetti Storici-Architettonici, Elementi caratterizzanti)
- Stato di degrado (Copertura, Struttura Muraria, Elementi Architettonici)
- Stato di Conservazione (Interno ed Esterno)
- Fruibilità dell'edificio (Accessibilità dell'edificio)
- Interventi subiti nel tempo (Alterazioni Architettoniche, Alterazioni Tipologiche)
- Documentazione fotografica (Foto realizzate nei sopralluoghi).

La scheda analitica e' stata realizzata come scheda "Pilota" analizza come esmpio tre comuni, il Comune di Agliana, il Comune di Sambuca Pistoiese e infine il Comune di Buggiano. che in ordine rappresentano:

- LA PIANURA
- LA MONTAGNA
- LA VALDINIEVOLE

**Compilazione schedatura Comune di Buggiano**

Il lavoro di inserimento delle informazioni per quanto riguarda Buggiano è avvenuta attraverso contatti diretti e riunioni con l'Ufficio Tecnico, il Sindaco e l'Assessore alla Cultura.

**Sono state fatte altre tre tipi di analisi:**

- Analisi Storica attraverso una ricerca di Archivio
- Analisi "Visiva" con sopralluoghi accurati in tutto il territorio
- Analisi fotografica
- 

**Compilazione schedatura Comune di Sambuca Pistoiese:**

Per il Comune di Sambuca Pistoiese sono stati presi contatti con l'Ufficio Tecnico.

**Sono state fatte come per il Comune di Buggiano altre tre tipi di analisi:**

- Analisi Storica attraverso una ricerca di Archivio
- Analisi "Visiva" con sopralluoghi accurati in tutto il territorio
- Analisi fotografica
- 

**Compilazione schedatura Comune di Agliana:**

Per il Comune di Agliana sono stati presi contatti con l'Ufficio Tecnico e condotte per ciascun edificio di rilevante valore L'analisi storica, l'analisi visiva e l'analisi fotografica



Provincia  
di Pistoia

# Piano Territoriale Coordinamento

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1

Responsabile del Procedimento

Dr. Agr. Renato Ferretti

Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Metodologia e coordinamento

Ilaria Bonanno

Rilievo ed elaborazioni a cura di

Arch. Lara Monti

Informatizzazione

Walter Tosi

Comune di Abetone





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 181

### COMUNE DI ABETONE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. LEOPOLDO

**Località:** VIA BOSCOLUNGO, 264

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 6

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** Nessuna





**Provincia  
di Pistoia**

# Piano Territoriale Coordinamento

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1

**Responsabile del Procedimento**

**Dr. Agr. Renato Ferretti**

Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

**Metodologia e coordinamento**

**Ilaria Bonanno**

**Rilievo ed elaborazioni a cura di**

**Arch. Lara Monti**

**Informatizzazione**

**Walter Tosi**

**ROSTATIONE**

**CUTIGLIANO**

**CASOTTI**

**Comune di Cutigliano**





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 357

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** PALAZZO

**Località:** CUTIGLIANO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** PALAZZO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 24

**Mappale:** 39

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 177

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. ROCCO E SEBASTIANO

**Località:** VIA ROVERETA, 261

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 14

**Mappale:** 6

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 178

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. GIOVANNI CRISTOSTOMO

**Località:** IL MELO 255

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 17

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 179

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. CIRILLO E MARIO

**Località:** PIAN DEGLI ONTANI 257

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



Estratto da C.T.R. 1:10000

#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 31

**Mappale:** C

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 180

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. POLICARPO

**Località:** PIANOSINATICO 259

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 24

**Mappale:** A,B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 182

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DELLA MADONNA DI PIAZZA

**Località:** CUTIGLIANO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 44

**Mappale:** B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 197

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO

**Denominazione:** CHIESA E CANONICA S. BARTOLOMEO

**Località:** VIA PACIONI

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



Estratto da C.T.R. 1:10000

#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 50

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 232

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


*Denominazione:* CAPELLA

*Località:* VIA GARIBALDI

#### ASPETTI TIPOLOGICI

*Tipologia:* EDIFICIO DI CULTO

*Impianto tipologico:* EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

*Foglio:* 44

*Mappale:* 459

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

*Valore testimoniale:* ALTO

*Normativa di riferimento:* D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 233

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO

**Denominazione:** PALAZZO DEI CAPITANI

**Località:** PIAZZA UMBERTO 1

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** PALAZZO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 44

**Mappale:** 177

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 234

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** PALAZZO STORICO

**Località:** VIA CASSIOLI

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** PALAZZO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



Estratto da C.T.R. 1:10000

#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 44

**Mappale:** 94,95

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 356

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIOSTRO

**Località:** VIA ROMA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 44

**Mappale:** 176

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 358

### COMUNE DI CUTIGLIANO

#### OGGETTO


**Denominazione:** PONTE

**Località:** PONTE SESTAIONE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO INFRASTRUTTURALE E SERVIZI

**Impianto tipologico:**



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 43

**Mappale:**

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





Provincia  
di Pistoia

# Piano Territoriale Coordinamento

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1

**Responsabile del Procedimento**

**Dr. Agr. Renato Ferretti**

Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura - Turismo - Promozione

**Metodologia e coordinamento**

**Ilaria Bonanno**

**Rilievo ed elaborazioni a cura di**

**Arch. Lara Monti**

**Informatizzazione**

**Walter Tosi**

# Comune di Marliana





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 470

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


*Denominazione:* ALLOGGI

*Località:* SERRA PISTOIESE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

*Tipologia:* PALAZZO

*Impianto tipologico:* EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

*Foglio:* 6

*Mappale:* 52

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

*Valore testimoniale:* ALTO

*Normativa di riferimento:* D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 131

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. BARTOLOMEO

**Località:** CASORE DEL MONTE 125

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 52

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 210

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** PIEVE S. LEONARDO

**Località:** SERRA PISTOIESE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 6

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 211

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. MICHELE ARCANGELO

**Località:** AVAGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 29

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 229

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO

**Denominazione:** CHIESA S. DONATO

**Località:** MOMIGNO 128

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 16

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 455

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CAMPANILE

**Località:** AVAGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 29

**Mappale:** B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 456


### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO

**Denominazione:** CHIESA  
**Località:** CASORE DEL MONTE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO  
**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 52  
**Mappale:** B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO  
**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 457

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CAPPELLA

**Località:** CASORE DEL MONTE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 52

**Mappale:** C

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 458


### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO

**Denominazione:** CHIESA  
**Località:** MARLIANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO  
**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 47  
**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO  
**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 459

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CAMPANILE

**Località:** MARLIANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 47

**Mappale:** B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 460

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CAPPELLA

**Località:** MARLIANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 47

**Mappale:** 36

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 461

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** PORTA

**Località:** MARLIANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** FORTIFICAZIONE

**Impianto tipologico:** AREA



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 47

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 462

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


*Denominazione:* CHIESA

*Località:* VIA UMBERTO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

*Tipologia:* EDIFICIO DI CULTO

*Impianto tipologico:* EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

*Foglio:* 34

*Mappale:* B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

*Valore testimoniale:* ALTO

*Normativa di riferimento:* D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 463


### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO

**Denominazione:** CAMPANILE  
**Località:** VIA UMBERTO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO  
**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 34  
**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO  
**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 464

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CAPPELLA

**Località:** VIA UMBERTO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 34

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 465

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


*Denominazione:* ALLOGGI

*Località:* MONTAGNANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

*Tipologia:* PALAZZO

*Impianto tipologico:* EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

*Foglio:* 34

*Mappale:* 155

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

*Valore testimoniale:* ALTO

*Normativa di riferimento:* D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 466

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** CAMPANILE

**Località:** MARLIANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 6

**Mappale:** B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 467

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO


**Denominazione:** ALLOGGI

**Località:** MARLIANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** PALAZZO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 67

**Mappale:** 20,21

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 468

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO

**Denominazione:** CAPPELLA

**Località:** SERRA PISTOIESE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 6

**Mappale:** C

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 471

### COMUNE DI MARLIANA

#### OGGETTO

**Denominazione:** MAGAZZINO

**Località:** SERRA PISTOIESE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO PRODUTTIVO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 6

**Mappale:** 122

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





Provincia  
di Pistoia

# Piano Territoriale Coordinamento

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1

LOLLE

MIGLIORINI



PITEGLIO



Responsabile del Procedimento

Dr. Agr. Renato Ferretti

Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Metodologia e coordinamento

Ilaria Bonanno

Rilievo ed elaborazioni a cura di

Arch. Lara Monti

Informatizzazione

Walter Tosi

Comune di Piteglio





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 375

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** MOLINO DI CAMPANELLE

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO RURALE

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 14

**Mappale:** 336

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 107

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. BASILIO

**Località:** PRUNETTA, 243

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 40

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 192

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CARTIERA

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO PRODUTTIVO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 5

**Mappale:** 192

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 203

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. MARIA DEL CARMINE

**Località:** PRATACCIO, 246

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 278

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 205

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** VILLAGGIO MIGLIORINI

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO PRODUTTIVO

**Impianto tipologico:** GRUPPI DI EDIFICI



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 17

**Mappale:** 7,8,116,117,128

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 230

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S.MARIA ASSUNTA

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 24

**Mappale:** A,B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 359

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CONSERVATORIO DI SS. FRANCESCO

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO SANITARIO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 15

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 360

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** ORATORIO GHINI

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 15

**Mappale:** 9

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 361

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. GIOVANNI

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 14

**Mappale:** 109,110

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 362

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** PIEVE DELLA SS. ANNUNZIATA

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 24

**Mappale:** 2

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 363

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** SEPOLCRO ANTONINI

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 50

**Mappale:** 1

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 364

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** ORATORIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 53

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 365

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. BARTOLOMEO

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 43

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 366

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** ORATORIO DELLA MADONNA DELLA NEVE

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 43

**Mappale:** D

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 369

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO

**Denominazione:** MOLINO DELLA GORA

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO RURALE

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 15

**Mappale:** 343

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 370

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** MOLINO DI BERTO

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO RURALE

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 15

**Mappale:** 342

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 377

### COMUNE DI PITEGLIO

#### OGGETTO


**Denominazione:** MOLINO DELLA LIMA

**Località:** PITEGLIO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO RURALE

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 14

**Mappale:** 192,193,194

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





Provincia  
di Pistoia

PAVANA

# Piano Territoriale Coordinamento

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1



TAVIANO

**Responsabile del Procedimento**

**Dr. Agr. Renato Ferretti**

Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

**Metodologia e coordinamento**

**Ilaria Bonanno**

**Rilievo ed elaborazioni a cura di**

**Arch. Lara Monti**

**Informatizzazione**

**Walter Tosi**

BELLAVALLE



Comune di Sambuca Pistoiese



## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda analitica N. 206

### COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S.S. MARIA E FREDIANO

**Località:** PAVANA 1

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 2

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** Nessuna



### ASPETTI STORICO-ARCHITETTONICI

La chiesa si trova nel paese di Pavana a quota 491 metri sul versante sinistro nelle valli della Limentra ed è attraversata dalla statale Porrettana.

L'analisi dell'edificio consente di datarlo intorno al '700, con rifacimenti importanti nel 1800.

La facciata tardo – settecentesca è molto semplice, decorata con un piccolo portone centrale incorniciato da arenarie e da un piccolo rosone sovrastante, gli angoli dell'edificio sono caratterizzati da dentelli mentre il resto è interamente intonacato, tutto ha un coronamento in aggetto.

L'edificio ha un'unica navata che è possibile leggere dall'esterno con il tetto a due spioventi.

L'interno si presenta come una tipica struttura ottocentesca, sovrapposta probabilmente da una settecentesca.

La navata unica è coperta da una volta a botte scandita da ghiera che si impostano sulle pareti laterali, e terminano dopo l'arco in un profondo coro quadrangolare sormontato da volte a crociera, sulle pareti angolari si aprono quattro nicchioni.

L'edificio si presenta internamente molto ricco sia dal punto di vista architettonico che di arredo.

Internamente è da ricordare la Pala dell'altare maggiore, dipinto su tela, che rappresenta La Madonna col Bambino e Santi, autore Pellegrino de' Pellegrini da Fanano

Egli la eseguì nel 1656, quando l'attuale chiesa di Pavana ancora non esisteva, e l'oratorio era posto fuori dall'abitato; si può ipotizzare che l'antico edificio fosse vicino all'attuale cimitero di Pavana

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



### ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- |  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Muratura            | <input type="checkbox"/> Targa - Stemma    | <input type="checkbox"/> Loggia  |
| <input type="checkbox"/> Copertura           | <input type="checkbox"/> Giardino          | <input type="checkbox"/> Scala   |
| <input type="checkbox"/> Vetrata             | <input checked="" type="checkbox"/> Arredo | <input type="checkbox"/> Portone |
| <input checked="" type="checkbox"/> Affresco | <input type="checkbox"/> Cornice           | <input type="checkbox"/> Nessuno |



**STATO DI DEGRADO DELL'EDIFICIO**

*Copertura:* LEGGERO

*Struttura muraria:* LEGGERO

*Elementi di decoro:* LEGGERO

**ACCESSIBILITA' DELL'EDIFICIO**

NON ACCESSIBILE

**DEGRADO COMPLESSIVO**

NULLO

**STATO DI CONSERVAZIONE**

*Interno edificio:* BUONO

*Esterno edificio:* BUONO

**INTERVENTI SUBITI NEL TEMPO**

*Alterazioni architettonica:* LEGGERA

*Alterazioni tipologica:* DI TIPO CONSERVATIVO

**DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

ORIGINARIO





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda analitica N. 115


### COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

#### OGGETTO

**Denominazione:** ABBAZIA DI S. SALVATORE DELLA FONTANA TAONA  
**Località:** BADIA A TAONA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO  
**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 71  
**Mappale:** 24

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO  
**Normativa di riferimento:** Nessuna



**ASPETTI STORICO-ARCHITETTONICI**

L' Abbazia di San Salvatore della Fontana a Taona si trova sul crinale spartiacque appenninico, che in questa zona separa le valli delle tre Limentre.

Secondo l'ipotesi maggiormente accreditata l'origine del toponimo della fontana detta "Taona", deriverebbe da un nome di un monaco.

Sembra invece che il suddetto edificio appartenesse alla abbazia regia del monastero di S. Giovanni di Parma, mentre in epoca più tarda la ritroviamo alle dipendenze dell'abbazia di Vallombrosa. Grande importanza ebbe la sua funzione di garantire ospitalità gratuita per i poveri e i pellegrini, che veniva ordinata dagli enti ecclesiastici vallombrosiani.

Nella seconda metà del secolo XIV, si aggravò la decadenza a causa delle guerre e l'intera montagna pistoiese subì un enorme crisi.

Infatti nell' ultimo quarto di secolo, la comunità dei monaci, ridotta enormemente di numero, si trasferì a Pistoia presso il monastero vallombrosiano di S.Michele in Forcole.

Una visita pastorale del 1370 ricorda come in quell'anno il monastero fosse distrutto a causa delle guerre, tanto che già a quel tempo non si trovava nessun abitazione del complesso monastico, ma solo il corpo della chiesa.

Uno scavo del 1696 mise in luce un pavimento della medesima e da una relazione di questo periodo risulta che la chiesa fosse a pianta rettangolare con abside semicircolare, secondo il modello delle chiese monastiche vallombrosiane.

E' difficile ricostruire l'evoluzione architettonica del complesso religioso ma, in ogni caso, sembra che questi piccoli insediamenti fossero caratterizzati da piccole strutture che conteneva celle, una chiesa con campanile, un ospedale e un giardino.

I pochissimi resti sopravvissuti a secoli di abbandono, furono dispersi circa 50 anni fa, quando i ruderi furono utilizzati per la costruzione di una cappellina e di alcuni edifici rurali; non restano quindi tracce del complesso monastico.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**ELEMENTI CARATTERIZZANTI**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Muratura</i> | <input type="checkbox"/> <i>Targa - Stemma</i> | <input type="checkbox"/> <i>Loggia</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Copertura</i>           | <input type="checkbox"/> <i>Giardino</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Scala</i>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Vetrata</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Arredo</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Portone</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Affresco</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Cornice</i>        | <input type="checkbox"/> <i>Nessuno</i> |



**STATO DI DEGRADO DELL'EDIFICIO**

*Copertura:* LEGGERO

*Struttura muraria:* LEGGERO

*Elementi di decoro:* LEGGERO

**ACCESSIBILITA' DELL'EDIFICIO**

ACCESSIBILE

**DEGRADO COMPLESSIVO**

NULLO

**STATO DI CONSERVAZIONE**

*Interno edificio:* CATTIVO

*Esterno edificio:* CATTIVO

**INTERVENTI SUBITI NEL TEMPO**

*Alterazioni architettonica:* LEGGERA

*Alterazioni tipologica:* ALTERAZIONI IMPIANTO ORIGINARIO

**DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

ORIGINARIO





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda analitica N. **183**


### COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

#### OGGETTO

**Denominazione:** CHIESA E MONASTERO DI S. MARIA DEL GIGLIO  
**Località:** CASTELLO DI SAMBUCA 33

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO  
**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 10  
**Mappale:** B

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO  
**Normativa di riferimento:** Nessuna



## ASPETTI STORICO-ARCHITETTONICI

Il convento di Santa Maria del Giglio, sembra risalga al 1722, ma l'aspetto attuale è il frutto dell'imponente serie di lavori avuti nel corso degli anni.

Si presenta come un imponente edificio religioso costituito da più unità collegate tra di loro, che si stagliano dalla montagna, ma è anche possibile vederlo lungo la strada che porta al Castello di Sambuca Pistoiese.

I lavori eseguiti negli anni 1848 e 1859, consistettero nell'ampliamento della scuola, nella realizzazione ex novo dell'appartamento del confessore, e altri ambienti subirono notevoli cambiamenti.

Fu infatti ricostruita anche la facciata, abbattendo la loggetta originaria che precedeva la porta maggiore ed al suo posto fu costruito un portico a tre archi ogivali che poggiano sui pilastri con sopra una fascia di pietra.

Il portico caratterizzato da una volta a crociera mentre il muro è realizzato da bozze fino alla cornice del frontone triangolare.

Anche il retro della chiesa fu allargato subì modifiche con la costruzione di un coro e l'intervento rese necessario il taglio della roccia sulla quale era raffigurata la Madonna ( restaurato recentemente realizzato nel 1987 ), fu costruito anche il campanile attuale.

Fin dai primi tempi le suore nel convento ospitavano le bambine che abitavano nei dintorni e qui venivano istruite; questa attività educativa ebbe all'inizio un carattere solo caritatevole ma successivamente venne ristrutturata e utilizzata come scuola per le famiglie agiate.

Questa attività educativa divenne così importante che l'esistenza del santuario passo in secondo piano. Più tardi nel 900' si trasformò in un vero e proprio luogo di educazione, nel 1966 fu riscattato dalle suore dell'immacolata di Firenze, assolvendo così solo i compiti statutari del conservatorio.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



## ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- |  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Muratura            | <input type="checkbox"/> Targa - Stemma | <input type="checkbox"/> Loggia  |
| <input type="checkbox"/> Copertura           | <input type="checkbox"/> Giardino       | <input type="checkbox"/> Scala   |
| <input type="checkbox"/> Vetrata             | <input type="checkbox"/> Arredo         | <input type="checkbox"/> Portone |
| <input checked="" type="checkbox"/> Affresco | <input type="checkbox"/> Cornice        | <input type="checkbox"/> Nessuno |



**STATO DI DEGRADO DELL'EDIFICIO**

*Copertura:* ASSENTE

*Struttura muraria:* ASSENTE

*Elementi di decoro:* ASSENTE

**ACCESSIBILITA' DELL'EDIFICIO**

ACCESSIBILE

**DEGRADO COMPLESSIVO**

NULLO

**STATO DI CONSERVAZIONE**

*Interno edificio:* BUONO

*Esterno edificio:* BUONO

**INTERVENTI SUBITI NEL TEMPO**

*Alterazioni architettonica:* ASSENTE

*Alterazioni tipologica:* DI TIPO CONSERVATIVO

**DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

ORIGINARIO





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda analitica N. **184**

### COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. IACOPO

**Località:** CASTELLO DI SAMBUCA 1

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 10

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** Nessuna



### ASPETTI STORICO-ARCHITETTONICI

L'antica chiesa, benché posta dentro la seconda cerchia del Castello della Sambuca (feudo del vescovo di Pistoia fino a tutto il XIII secolo) che dipendeva dalla Pieve di Succida e dal Vescovo di Bologna passò alla diocesi di Pistoia solo nel 1784.

La dedicazione della chiesa a S. Giacomo ( o Iacopo) patrono pistoiese è da porre in relazione al fatto che il castello si trovava a difesa dell' importante via Francesca della Sambuca, assai frequentata nel Medioevo dai pellegrini diretti a Roma sia al Santuario di S. Iacopo di Campostela.

La chiesa è a tre navate con tetto a capriate; l'accesso avviene attraverso un portale in pietra sotto ad un portico (costruito intorno al 1800) dal quale si gode anche un bel panorama sulla valle

L'edificio è frutto di radicali lavori di rifacimento ed ampliamento condotti a partire dalla fine del '600, la chiesa molto più piccola di quella attuale probabilmente risale all'XI o XII secolo, ma pochi sono gli avanzzi della struttura romanica, che ancora si notano alla base del campanile.

Il rimaneggiamento del XVIII secolo ha profondamente alterato le linee dell'antico edificio, e anche il campanile subì modifiche e alterazione dell'impianto originario, inizialmente infatti era collocato in fondo all'aula in aderenza alla parete occidentale, dove si trova invece il presbiterio.

Esso è caratterizzato da quattro bifore alla sua sommità che diffondono ancora oggi il suono delle tre campane.

La chiesa racchiude arredi ed opere d'arte di pregio, gli altari all'interno della chiesa furono costruiti in pietra serena dal 1709 al 1762, anno al quale risale l'altare maggiore; dietro spicca una tela raffigurante una Crocifissione e Santi risalente al XVII secolo e altri dipinti di pregio che spiccano nella navata destra; infine nella sacrestia un mobile in legno di noce e di castagno occupa l'intera parete.

I lavori di restauro dei dipinti della chiesa negli anni scorsi hanno restituito alla comunità Sambucana il suo più prezioso monumento.

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



### ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- |  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Muratura            | <input type="checkbox"/> Targa - Stemma    | <input type="checkbox"/> Loggia  |
| <input type="checkbox"/> Copertura           | <input type="checkbox"/> Giardino          | <input type="checkbox"/> Scala   |
| <input type="checkbox"/> Vetrata             | <input checked="" type="checkbox"/> Arredo | <input type="checkbox"/> Portone |
| <input checked="" type="checkbox"/> Affresco | <input type="checkbox"/> Cornice           | <input type="checkbox"/> Nessuno |



**STATO DI DEGRADO DELL'EDIFICIO**

*Copertura:* ASSENTE

*Struttura muraria:* ASSENTE

*Elementi di decoro:* ASSENTE

**ACCESSIBILITA' DELL'EDIFICIO**

ACCESSIBILE

**DEGRADO COMPLESSIVO**

NULLO

**STATO DI CONSERVAZIONE**

*Interno edificio:* BUONO

*Esterno edificio:* BUONO

**INTERVENTI SUBITI NEL TEMPO**

*Alterazioni architettonica:* ASSENTE

*Alterazioni tipologica:* DI TIPO CONSERVATIVO

**DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

ORIGINARIO





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda analitica N. 185


### COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

#### OGGETTO

**Denominazione:** RESTI DELLA ROCCA DI SAMBUCA PISTOIESE  
**Località:** CASTELLO DI SAMBUCA PISTOIESE

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** FORTIFICAZIONE  
**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 10  
**Mappale:** 200

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO  
**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39



### ASPETTI STORICO-ARCHITETTONICI

La prima notizia del Castello di Sambuca risale al 1086, è però assai probabile che anche nei secoli precedenti esistesse in questo luogo una " qualche " fortificazione a difesa di una antica via transappenninica che attraverso le Valli dell' Ombrone della Limentra e del Reno collegava l' Etruria con la pianura Padana.

Tale strada mantenne grande importanza anche durante il Medioevo, essa fu conosciuta come Via Francesca della Sambuca.

Il castello e il territorio appartennero al regime feudale sotto il vescovato di Pistoia per molto tempo, ma verso la fine del XII secolo la popolazione raggiunse un grado di autonomia e nel 1310 il Castello di Sambuca fu definitivamente ceduto al Comune di Pistoia.

Il castello, cinto da mura alte poco più di tre metri, posto sull'orlo di un precipizio, era accessibile ad Ovest dalla porta che viene da Pistoia, e a Nord-Est dalla porta che va a Bologna.

All' interno della prima cinta, nella fascia più bassa della costa su cui sorge il paese, probabilmente si trovavano le case dei sambucani, come accade ancora oggi; la seconda cerchia racchiudeva invece la Piazza della chiesa di S. Iacopo.

Il paese sostanzialmente è quello di due secoli fa, le case disposte su due file parallele si affacciano a mezzogiorno sopra gli orti terrazzati.

A Nord, invece il Castello emerge da un folto bosco di conifere con alte muraglie, su cui si stagliano la chiesa, la canonica e su in alto la rocca e la torre mozzata (esempio di alta architettura).

All' ingresso del paese si trova una fontana pubblica, le facciate di alcune sono caratterizzate da brandelli di insegne di botteghe e alberghi di un tempo.

La piazzetta alberata ai piedi della scalinata della chiesa ancora oggi viene utilizzata da i pochi abitanti rimasti.

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



### ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Muratura</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Targa - Stemma</i> | <input type="checkbox"/> <i>Loggia</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Copertura</i>           | <input type="checkbox"/> <i>Giardino</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Scala</i>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Vetrata</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Arredo</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Portone</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Affresco</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Cornice</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Nessuno</i> |



**STATO DI DEGRADO DELL'EDIFICIO**

*Copertura:* LEGGERO

*Struttura muraria:* LEGGERO

*Elementi di decoro:* LEGGERO

**ACCESSIBILITA' DELL'EDIFICIO**

ACCESSIBILE

**DEGRADO COMPLESSIVO**

NULLO

**STATO DI CONSERVAZIONE**

*Interno edificio:* BUONO

*Esterno edificio:* BUONO

**INTERVENTI SUBITI NEL TEMPO**

*Alterazioni architettonica:* ASSENTE

*Alterazioni tipologica:* DI TIPO CONSERVATIVO

**DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

ORIGINARIO





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda analitica N. 208

### COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO

**Località:** TREPPIO 1

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 26

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39



### ASPETTI STORICO-ARCHITETTONICI

L'imponente costruzione è dedicata a San Michele Arcangelo; essa rappresenta la più bella chiesa della montagna pistoiese ed è il frutto di numerosi interventi che si sono succeduti a partire dal XII secolo.

A riguardo si ritrovano citazioni anche in un inventario del 1623 dove la chiesa è descritta come edificio a tre navate, tre altari con campanile.

La torre campanaria venne rifatta entro il primo ventennio del '600 probabilmente su precedente struttura difensiva, a seguito dell'incendio divampato nel 1648, la canonica della chiesa bruciò e fu ricostruita solo nel 1707.

La forma attuale della struttura risale alla fine del 1700, quando fu realizzata la facciata in pietra serena, scandita da cornici e lesene, caratterizzata da un portale arcuato delimitato da due colonne incassate nella massa muraria.

Ai lati del portale si dispongono due finestroni rettangolari; sopra la cornice marcapiano che divide in due la facciata, si trova una nicchia includente una statuetta in arenaria raffigurante S. Michele e al di sopra un finestrone rettangolare richiuso.

L'interno si presenta a tre navate di bella proporzione classica, con colonne di pietra sorreggenti arcature a tutto sesto; il coro invece appare con parete di fondo piana e con volte a sesto ribassato intersecato da spicchi che fanno posto alla luce proveniente dalle alte finestrelle che si aprono sulle pareti.

Le volte delle navate laterali sono a crociera, quella sul fianco sinistro dà sulla strada, mentre sull'altro fianco si apre su uno strabellone al di là della quale si trova la canonica; anch'esso è frutto di rifacimenti settecenteschi realizzati dopo un incendio che distrusse l'edificio e l'archivio.

L'intero complesso oggi si presenta in buono stato di conservazione.

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



### ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- |                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Muratura  | <input type="checkbox"/> Targa - Stemma     | <input type="checkbox"/> Loggia  |
| <input type="checkbox"/> Copertura | <input type="checkbox"/> Giardino           | <input type="checkbox"/> Scala   |
| <input type="checkbox"/> Vetrata   | <input checked="" type="checkbox"/> Arredo  | <input type="checkbox"/> Portone |
| <input type="checkbox"/> Affresco  | <input checked="" type="checkbox"/> Cornice | <input type="checkbox"/> Nessuno |



**STATO DI DEGRADO DELL'EDIFICIO**

*Copertura:* LEGGERO

*Struttura muraria:* LEGGERO

*Elementi di decoro:* LEGGERO

**ACCESSIBILITA' DELL'EDIFICIO**

ACCESSIBILE

**DEGRADO COMPLESSIVO**

NULLO

**STATO DI CONSERVAZIONE**

*Interno edificio:* BUONO

*Esterno edificio:* BUONO

**INTERVENTI SUBITI NEL TEMPO**

*Alterazioni architettonica:* ASSENTE

*Alterazioni tipologica:* DI TIPO CONSERVATIVO

**DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

ORIGINARIO





Provincia  
di Pistoia

# Piano Territoriale Coordinamento

LIZZANO  
LANCISA

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1

SPIGNANA

Responsabile del Procedimento

Dr. Agr. Renato Ferretti

Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Metodologia e coordinamento

Ilaria Bonanno



Rilievo ed elaborazioni a cura di

Arch. Lara Monti



Informatizzazione

Walter Tosi



SAN MARCELLO PISTOIESE

GAVIGNANA

LIMESTR

Comune di San Marcello Pistoiese





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 231

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CASA GIAMPALANTI

**Località:** S.MARCELLO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** PALAZZO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 55

**Mappale:** 330

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 108


### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO

**Denominazione:** CHIESA S. ISIDORO  
**Località:** PIAZZA IV NOVEMBRE - PONTEPETRI

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO  
**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 73  
**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO  
**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 113

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. BARBARA

**Località:** CAMPOTIZZORO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:**



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 71

**Mappale:** 305

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 186

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CASA RURALE F. FERRUCCI

**Località:** GAVINANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** PALAZZO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



Estratto da C.T.R. 1:10000

#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 60

**Mappale:** 183

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 187

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA

**Località:** GAVINANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 60

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 189

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. ROCCO

**Località:** S.MARCELLO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



Estratto da C.T.R. 1:10000

#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 60

**Mappale:**

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 190

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** PALAZZO COMUNALE

**Località:** S. MARCELLO 40

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** PALAZZO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 55

**Mappale:** 339

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 191

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. MARCELLO

**Località:** PIAZZA CELESTINA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 55

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 194

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. LORENZO

**Località:** SPIGNANA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 28

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 195

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** VILLA CINI

**Località:** PIAZZA T. CINI

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** VILLA

**Impianto tipologico:** GRUPPI DI EDIFICI



Estratto da C.T.R. 1:10000

#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 55

**Mappale:** 100,447,99,98 SUB 1,9,10,11,12

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 196

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA DI S. BIAGIO DEI SS. MICHELE E MARIA MADDALENA

**Località:** MAMMIANO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 51

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 198

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** ORATORIO S. ANNA

**Località:** VIZZANETA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 15

**Mappale:** 251

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** D.L.S. 41/04 EX L.1089/39





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 199

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO

**Denominazione:** ORATORIO S. PAOLO

**Località:** VIZZANETA 177

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 15

**Mappale:** 250

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 200

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** ORATORIO S. ANDREA

**Località:** LIZZANO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 23

**Mappale:**

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 201

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** CHIESA S. MARIA

**Località:** LIZZANO

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 23

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA





## Le Emergenze Storico - Architettoniche

Scheda sintetica N. 202

### COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

#### OGGETTO


**Denominazione:** ORATORIO S. ANNUNZIATA

**Località:** LANCISA

#### ASPETTI TIPOLOGICI

**Tipologia:** EDIFICIO DI CULTO

**Impianto tipologico:** EDIFICIO SINGOLO



#### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 25

**Mappale:** A

#### VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

**Valore testimoniale:** ALTO

**Normativa di riferimento:** NESSUNA

